


Bezpečně odsávejte a odlučujte
prach a pevné látky!

- ✓ Maximální ochrana zdraví zaměstnanců
- ✓ Ochrana životního prostředí
- ✓ Zbytkový obsah čištěného vzduchu $\leq 1 \text{ mg/m}^3$
- ✓ Bezpečné dodržení mezních hodnot na pracovišti
- ✓ Dodržení technických požadavků na kvalitu ovzduší (TA Luft)
- ✓ Bezpečné odsávání prachu
- ✓ Nízké nároky na údržbu s maximální životností filtru



Dustmaster 10 000 s filtračními deskami

1 000 – 8 000 m³/h

- Různé kvality filtrů ✓
- Různá filtrační média ✓
- Snadná obsluha ✓
- 1 000 – 8 000 m³/h ✓
- Robustní a vysoce kvalitní ✓